Gmina Jerzmanowa
Gościnna dla rozwoju

Załącznik nr 1

Zestawienie wyników oceny stanu technicznego dróg gminnych i wewnętrznych



Opracowanie pt. Plan Rozwoju Sieci Drogowej na terenie Gminy Jerzmanowa na lata 2026-2032

powstało na zlecenie:

Urzędu Gminy Jerzmanowa
ul. Lipowa 4
67-222 Jerzmanowa

Gmina Jerzmanowa
Gościnna dla rozwoju

zostało opracowane przez firmę:

Kompleksowe Usługi Doradcze

Maciej Gabory

ul. Świebodzka 2B

50-046 Wrocław

K Kompleksowe
U Usługi
D Doradcze

Zespół autorski:

- Maciej Gabory - kierownik projektu
- Maciej Michnej
- Zuzanna Kurowska
- Dominika Hyży
- Oleksandra Korniichuk

ZAŁĄCZNIK NR 1

Zestawienie wyników oceny stanu technicznego dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jerzmanowa

W załączniku przedstawiono zestawienie dróg gminnych i wewnętrznych objętych okresową kontrolą podstawową roczną przeprowadzoną w 2025 r. Zestawienie obejmuje podstawowe dane ewidencyjne dotyczące poszczególnych dróg, w tym ich numer, przebieg, długość i rodzaj nawierzchni jezdni, a także ocenę stanu nawierzchni oraz końcowy wniosek dotyczący stanu technicznego i możliwości dalszego użytkowania drogi. Dane stanowią podstawę analiz przedstawionych w części diagnostycznej Planu Rozwoju Sieci Drogowej na terenie Gminy Jerzmanowa na lata 2026–2032.

Table 1. Zestawienie dróg gminnych objętych oceną stanu technicznego

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Długość wg ewidencji [m]	Rodzaj nawierzchni jezdni	Ocena	Wniosek o stanie technicznym
1.	100231D	Jerzmanowa - ul. Orzechowa	287	mineralno-asfaltowa	zadawalający	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.
2.	100232D	Jerzmanowa - ul. Klonowa	428	mineralno-asfaltowa	zadawalający	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.
3.	100233D	Jerzmanowa - ul. Brzozowa	130	mineralno-asfaltowa	zadawalający	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.
4.	100234D	Jerzmanowa - ul. Akacjowa	228	mineralno-asfaltowa	zadawalający	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.
5.	100235D	Jerzmanowa - ul. Kwiatowa	110	mineralno-asfaltowa; bruk betonowy	dobry	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Długość wg ewidencji [m]	Rodzaj nawierzchni jezdni	Ocena	Wniosek o stanie technicznym
6.	100236D	Jerzmanowa - ul. Głogowska	1796	mineralno-asfaltowa	zadawalający	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.
7.	100237D	Jerzmanowa - ul. Lipowa	562	bruk betonowy	dobry	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.
8.	100241D	Jerzmanowa - ul. Krótka	72	mineralno-asfaltowa	niezadawalający	Droga, pomimo niezadawalającego stanu technicznego, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu.
9.	100242D	Jerzmanowa - ul. Polna	351	mineralno-asfaltowa; bruk betonowy	dobry	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Długość wg ewidencji [m]	Rodzaj nawierzchni jezdni	Ocena	Wniosek o stanie technicznym
10.	100254D	Kurów Mały	171	gruntowo-tłuczniowa; gruntowa	zadawalający	Droga, pomimo niezadawalającego stanu technicznego, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu.
11.	100511D	Jaczów - Ruszowice (ul. Ruszowicka)	641	mineralno-asfaltowa	niezadawalający	Droga, pomimo niezadawalającego stanu technicznego, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu.
12.	100512D	Modła - Głogów	2340	mineralno-asfaltowa; gruntowo-tłuczniowa	zadawalający	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Długość wg ewidencji [m]	Rodzaj nawierzchni jezdni	Ocena	Wniosek o stanie technicznym
13.	100513D	Łagoszów Mały - Nielubia	1547	mineralno-asfaltowa; gruntowo-tłuczniowa; gruntowa	niezadawalający	Droga, pomimo niezadawalającego stanu technicznego, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu.
14.	100514D	Kurów Mały - Kwielice	2322	mineralno-asfaltowa	niezadawalający	Droga, pomimo niezadawalającego stanu technicznego, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu.
15.	100515D	Jaczów - Kurowice - Nielubia	3899	mineralno-asfaltowa; gruntowo-tłuczniowa; gruntowa	zły	Droga, pomimo niezadawalającego stanu technicznego, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu.

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Długość wg ewidencji [m]	Rodzaj nawierzchni jezdni	Ocena	Wniosek o stanie technicznym
16.	100516D	Gaiki - Zofiówka - Łagoszów Wielki	2567	mineralno-asfaltowa; gruntowo-tłuczniowa	zadawalający	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.
17.	100517D	Łagoszów Mały - droga przez wieś	1162	mineralno-asfaltowa	dobry	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.
18.	100518D	Kurowice, droga we wsi	428	mineralno-asfaltowa	zadawalający	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.
19.	100519D	Kurowice, droga do cmentarza	82	mineralno-asfaltowa	dobry	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.
20.	100520D	Jaczów - Smardzów	1345	mineralno-asfaltowa	dobry	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Długość wg ewidencji [m]	Rodzaj nawierzchni jezdni	Ocena	Wniosek o stanie technicznym
21.	100521D	Smardzów, droga przez wieś	651	mineralno-asfaltowa	zadawalający	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.
22.	100522D	Łagoszów Mały - dojazd do posesji	57	gruntowa	niezadawalający	Droga, pomimo niezadawalającego stanu technicznego, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu.
23.	100523D	Łagoszów Mały - dojazd do posesji	367	mineralno-asfaltowa; gruntowo-tłuczniowa	niezadawalający	Droga, pomimo niezadawalającego stanu technicznego, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu.
24.	100524D	Łagoszów Mały - dojazd do posesji	178	mineralno-asfaltowa	dobry	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Długość wg ewidencji [m]	Rodzaj nawierzchni jezdni	Ocena	Wniosek o stanie technicznym
25.	100525D	Łagoszów Mały - droga dojazdowa do posesji	536	płyty betonowe; gruntowo-tłuczniowa; gruntowa	niezadawalający	Droga, pomimo niezadawalającego stanu technicznego, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu.
26.	100526D	Łagoszów Mały - droga dojazdowa do boiska	75	mineralno-asfaltowa	zadawalający	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.
27.	100527D	Maniów - Maniów Górny	1460	mineralno-asfaltowa; gruntowo-tłuczniowa; gruntowa	dobry	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.
28.	100528D	Maniów - droga dojazdowa do posesji	172	bruk betonowy; gruntowa	dobry	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Długość wg ewidencji [m]	Rodzaj nawierzchni jezdni	Ocena	Wniosek o stanie technicznym
29.	100529D	Gaiki - droga dojazdowa do posesji	557	mineralno-asfaltowa; gruntowa	niezadawalający	Droga, pomimo niezadawalającego stanu technicznego, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu.
30.	100530D	Gaiki - droga dojazdowa do wysypiska	985	mineralno-asfaltowa; kruszywowe; gruntowa	niezadawalający	Droga, pomimo niezadawalającego stanu technicznego, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu.
31.	100531D	Gaiki - droga dojazdowa do posesji	217	mineralno-asfaltowa	zadawalający	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Długość wg ewidencji [m]	Rodzaj nawierzchni jezdni	Ocena	Wniosek o stanie technicznym
32.	100532D	Potoczek - droga dojazdowa do posesji	217	gruntowo-tłuczniowa	niezadawalający	Droga, pomimo niezadawalającego stanu technicznego, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu.
33.	100533D	Potoczek - droga dojazdowa do posesji	616	mineralno-asfaltowa	zadawalający	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.
34.	100534D	Potoczek - droga dojazdowa do posesji	458	mineralno-asfaltowa	zadawalający	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.
35.	100535D	Potoczek - Gaiki	2283	mineralno-asfaltowa	zadawalający	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Długość wg ewidencji [m]	Rodzaj nawierzchni jezdni	Ocena	Wniosek o stanie technicznym
36.	100536D	Potoczek - droga dojazdowa do posesji	104	mineralno-asfaltowa	zadawalający	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.
37.	100537D	Zofiówka - Drogomin	1861	mineralno-asfaltowa; gruntowo-tłuczniowa	niezadawalający	Droga, pomimo niezadawalającego stanu technicznego, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu.
38.	100538D	Bądzów - droga dojazdowa do posesji	127	mineralno-asfaltowa	niezadawalający	Droga, pomimo niezadawalającego stanu technicznego, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu.
39.	100539D	Bądzów - droga dojazdowa do posesji	90	bruk betonowy	dobry	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Długość wg ewidencji [m]	Rodzaj nawierzchni jezdni	Ocena	Wniosek o stanie technicznym
40.	100540D	Bądzów - droga dojazdowa do posesji	196	mineralno-asfaltowa; gruntowo-tłuczniowa	niezadawalający	Droga, pomimo niezadawalającego stanu technicznego, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu.
41.	100541D	Bądzów - Jerzmanowa odc. 1; Bądzów - Jerzmanowa odc. 2	627	gruntowo-tłuczniowa; gruntowa	niezadawalający	Droga, pomimo niezadawalającego stanu technicznego, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu.
42.	100543D	Jaczów, ul. Szkolna	387	mineralno-asfaltowa	zadawalający	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.
43.	100544D	Jaczów, ul. Ogrodowa	767	bruk betonowy	dobry	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Długość wg ewidencji [m]	Rodzaj nawierzchni jezdni	Ocena	Wniosek o stanie technicznym
44.	100545D	Jaczów, ul. Łąkowa	719	bruk betonowy; gruntowo-tłuczniowa	zadawalający	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.
45.	100546D	Jaczów, ul. Krótka	469	mineralno-asfaltowa	dobry	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.
46.	100547D	Jaczów, ul. Kręta odc. 1; Jaczów, ul. Kręta odc. 2	564	bruk betonowy	zadawalający	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.
47.	100548D	Jaczów, ul. Główna	1780	mineralno-asfaltowa	zadawalający	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.
48.	100549D	Jaczów, ul. Działkowa	338	bruk betonowy	zadawalający	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Długość wg ewidencji [m]	Rodzaj nawierzchni jezdni	Ocena	Wniosek o stanie technicznym
49.	100550D	Jaczów, ul. Długa	660	bruk betonowy	dobry	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.
50.	100551D	Jaczów, ul. Stroma	221	bruk betonowy	dobry	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.
51.	100552D	Jaczów, ul. Słoneczna	431	gruntowo-tłuczniowa; gruntowa	niezadawalający	Droga, pomimo niezadawalającego stanu technicznego, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu.
52.	100553D	Jaczów, ul. Wąska	89	bruk betonowy	zadawalający	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Długość wg ewidencji [m]	Rodzaj nawierzchni jezdni	Ocena	Wniosek o stanie technicznym
53.	100554D	Jaczów, ul. Kwiatowa	180	bruk betonowy	dobry	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.
54.	100555D	Jaczów, ul. Akacjowa	474	mineralno-asfaltowa; bruk kamienny; gruntowo-tłuczniowa	zły	Droga, pomimo niezadawalającego stanu technicznego, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu.
55.	100556D	Jaczów, ul. Wiosenna	161	bruk betonowy	dobry	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.
56.	100557D	Jaczów, ul. Wierzbowa	128	płyty betonowe; gruntowo-tłuczniowa; gruntowa	niezadawalający	Droga, pomimo niezadawalającego stanu technicznego, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu.

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Długość wg ewidencji [m]	Rodzaj nawierzchni jezdni	Ocena	Wniosek o stanie technicznym
57.	100558D	Jaczów, ul. Wrzosowa	344	bruk betonowy	dobry	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.
58.	100559D	Jerzmanowa, ul. Topolowa	538	mineralno-asfaltowa	zadawalający	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.
59.	100560D	Jerzmanowa, ul. Parkowa	647	mineralno-asfaltowa	zadawalający	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.
60.	100946D	Jaczów, ul. Polna	297	mineralno-asfaltowa	dobry	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Długość wg ewidencji [m]	Rodzaj nawierzchni jezdni	Ocena	Wniosek o stanie technicznym
61.	120243D	Jerzmanowa - ul. Ogrodowa	584	gruntowo-tłuczniowa; gruntowa	niezadawalający	Droga, pomimo niezadawalającego stanu technicznego, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu.
62.	120244D	Jerzmanowa - ul. Porzeczkowa	282	mineralno-asfaltowa	dobry	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.
63.	120245D	Jerzmanowa - ul. Wiśniowa	96	gruntowo-tłuczniowa	niezadawalający	Droga, pomimo niezadawalającego stanu technicznego, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu.

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Długość wg ewidencji [m]	Rodzaj nawierzchni jezdni	Ocena	Wniosek o stanie technicznym
64.	120246D	Jerzmanowa - ul. Czereśniowa	97	gruntowa	niezadawalający	Droga, pomimo niezadawalającego stanu technicznego, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu.
65.	120247D	Jerzmanowa - ul. Jagodowa	120	kruszywowe; gruntowa	zadawalający	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.
66.	120248D	Jerzmanowa - ul. Śliwkowa	121	mineralno-asfaltowa	dobry	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.
67.	120249D	Jerzmanowa - ul. Malinowa	703	mineralno-asfaltowa; bruk betonowy; gruntowo-tłuczniowa; gruntowa	zadawalający	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Długość wg ewidencji [m]	Rodzaj nawierzchni jezdni	Ocena	Wniosek o stanie technicznym
68.	120250D	Jerzmanowa - ul. Aroniowa	209	mineralno-asfaltowa	dobry	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.
69.	120251D	Jerzmanowa - ul. Truskawkowa	313	płyty betonowe; gruntowa	niezadawalający	Droga, pomimo niezadawalającego stanu technicznego, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu.
70.	120252D	Jerzmanowa - ul. Poziomkowa	235	mineralno-asfaltowa	dobry	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.
71.	120253D	Jerzmanowa - ul. Świerkowa	267	gruntowo-tłuczniowa; gruntowa	niezadawalający	Droga, pomimo niezadawalającego stanu technicznego, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu.

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Długość wg ewidencji [m]	Rodzaj nawierzchni jezdni	Ocena	Wniosek o stanie technicznym
72.	120255D	od drogi powiatowej 1022D do szybu Świętego Jakuba	2238	mineralno-asfaltowa	niezadawalający	Droga, pomimo niezadawalającego stanu technicznego, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu.
73.	120256D	Jaczów – ul. Wiertnicza	1375	płyty betonowe; gruntowo-tłuczniowa; gruntowa	niezadawalający	Droga, pomimo niezadawalającego stanu technicznego, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu.
74.	120257D	Smardzów - ul. Polna	491	mineralno-asfaltowa	dobry	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.

Table 2. Zestawienie dróg wewnętrznych objętych oceną stanu technicznego

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Długość wg ewidencji [m]	Rodzaj nawierzchni jezdni	Ocena stanu nawierzchni	Wniosek o stanie technicznym
1.	0001_011	Bądzów	807	bruk betonowy	dobry	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.
2.	0003_061	Jaczów, ul. Cyprysowa	326	mineralno-asfaltowa	dobry	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.
3.	0003_081	Jaczów, ul. Dębowa	635	mineralno-asfaltowa; gruntowo-tłuczniowa; gruntowa	niezadawalający	Droga, pomimo niezadawalającego stanu technicznego, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu.
4.	0005_020	Kurowice-Modła	809	mineralno-asfaltowa; gruntowo-tłuczniowa	niezadawalający	Droga, pomimo niezadawalającego stanu technicznego, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu.

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Długość wg ewidencji [m]	Rodzaj nawierzchni jezdni	Ocena stanu nawierzchni	Wniosek o stanie technicznym
5.	0005_026	Kurowice-Modła	617	gruntowo-tłuczniowa; gruntowa	niezadawalający	Droga, pomimo niezadawalającego stanu technicznego, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu.
6.	0005_030	Kurowice-Modła	253	mineralno-asfaltowa	dobry	Droga znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej dalsze, bezpieczne użytkowanie.
7.	0005_043	Kurowice Modła, ul. Podgórna	315	bruk betonowy; gruntowo-tłuczniowa	niezadawalający	Droga, pomimo niezadawalającego stanu technicznego, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu.
8.	0008_027	Smardzów	530	mineralno-asfaltowa; gruntowo-tłuczniowa; gruntowa	niezadawalający	Droga, pomimo niezadawalającego stanu technicznego, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu.